


# Spotřební materiál pro výškoměry a orýsovací přístroje

## Volitelné příslušenství pro výškoměry a orýsovací přístroje


Volitelné příslušenství a náhradní díly pro výškoměry a orýsovací přístroje, které lze použít v různých úlohách:

- Pro použití výškoměrů a orýsovacích přístrojů v různých aplikacích jsou dostupná různá příslušenství.
- Pro každý výškoměr a orýsovací přístroj jsou dostupné rýsovací jehly kalené a osazené tvrdokovem.




mm


07GZA000




905200



900173



900390



905201



05GZA033

905008

Rýsovací jehly kalené a osazené tvrdokovem

Obj. č.	Vhodné výškoměry a orýsovací přístroje	Popis
07GZA000	192-130, 192-131, 192-132, 192-133 192-613-10, 192-614-10, 192-615-10 514-102, 514-104, 514-106 570-302, 570-304	Rýsovací jehla osazená tvrdokovem (9 x 9 mm), délka 80 mm
	192-663-10, 192-664-10, 192-665-10 514-108 570-230	Rýsovací jehla osazená tvrdokovem (9 x 9 mm), délka 150 mm
900173	570-227 506-207	Rýsovací jehla osazená tvrdokovem (12,7 x 6,35 mm), délka 47 mm
900390	514-170	Rýsovací jehla osazená tvrdokovem (16 x 10 mm), délka 144 mm

Držák rýsovací jehly

Obj. č.	Vhodné výškoměry a orýsovací přístroje	Popis
905008	514-170	Držák rýsovací jehly (16 x 10 mm)
05GZA033	192-130, 192-131, 192-132, 192-133 192-613-10, 192-614-10, 192-615-10 192-663-10, 192-664-10, 192-665-10 514-102, 514-104, 514-106, 514-108 570-230 570-302, 570-304	Držák rýsovací jehly (9 x 9 mm)
	07GZA004	570-227, 570-244, 506-207