



## Werkzeugaufnahmen Adapter - wassergekühlt

*Toolholder adapter - water cooled*  
Posage pour porte-outils



**Verwendung:**

Für die Aufnahme und korrekte Positionierung des Schrumpffutters auf dem Schrumpfgerät.

**Application:**

*For the correct holding and positioning of the shrink chuck.*

**Application:**

Pour la position correcte des mandrins de frettage dans l'appareil de frettage.

Bestell-Nr. Order no. Référence	Kegel Cone Cône
750.21.HSK32	HSK32
750.21.HSK40	HSK40
750.21.HSK50	HSK50
750.21.HSK63	HSK63
750.21.HSK80	HSK80
750.21.HSK100	HSK100
750.21.SK30	SK30   BT30   CAT30
750.21.SK40	SK40   BT40   CAT40
750.21.SK50	SK50   BT50   CAT50
750.21.C3	C3 (PSK - ISO 26623)
750.21.C4	C4 (PSK - ISO 26623)
750.21.C5	C5 (PSK - ISO 26623)
750.21.C6	C6 (PSK - ISO 26623)
750.21.C8	C8 (PSK - ISO 26623)